



УМВД России по Приморскому краю

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ ВЛАДИВОСТОКУ  
(УМВД России по г. Владивостоку)

### АКТ

**проверки состояния антитеррористической защищенности**  
МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Гармония» г. Владивостока  
(название учреждения)

г. Владивосток

«04» апреля 2017г.

Комиссия в составе:

Инспектора Оперативного отдела УМВД России по г. Владивостоку  
ст. лейтенанта полиции М.С. Шевчугова

С участием представителя объекта:

И. о. директора Андрейченко Анны Дементьевны  
заместителя директора по АХР Подлужной Евгении Станиславовны

Адрес объекта: г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 12 б.

На основании:

Реализации требований Федерального закона Российской Федерации от 06.03.2006 года №35 «О противодействии терроризму», постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 года №1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)», в соответствии с планом антитеррористической комиссии Владивостокского городского округа на 2016 год:

Осуществлена проверка состояния антитеррористической защищённости  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Гармония» г. Владивостока»

---

(полное наименование объекта проверки)

В ходе проверки установлено следующее:

1. Организация физической охраны: ежедневно в дневное время суток, заступает 1 дежурный, (по штату 2) с 08.00 час. до 20.00 час., далее с 20.00 час. до 08.00 час. в ночное время с 20.00 час. до 08.00 час., заступает сторож (по штату 2) Имеется 1 пост: на 1-м этаже здания. Спецсредства отсутствуют. Ведется Журнал учета посетителей.
2. Состояние наружной и внутриобъектовой систем видеонаблюдения: Имеется 3 видеокамеры, наружного наблюдения с охватом периметра здания (1 видеокамера) с восточной стороны здания, над центральным входом и 2 видеокамеры внутреннего наблюдения, находящаяся на 1-м этаже здания. Диспетчерский пост находится в кабинете на рабочем месте заместителя директора по АХР, на втором этаже здания. Имеется видеорегистратор с возможностью сохранения данных (кол-во суток) 30 суток.
3. Состояние технических средств охраны с выводом на пульт централизованного наблюдения: Имеется КТС в помещении методического кабинета на 2-м этаже и на пульте дежурного на 1-м этаже (стационарные). Вывод на ПЦО ООО «Тайфун Секьюрити Систем»
4. Система оповещения для подачи экстренных сообщений и сигналов тревоги в наличии.
5. Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения о пожаре, первичные средства пожаротушения: автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре в наличии. Имеется 13 огнетушителей, пожарных рукавов нет.
6. Ограждения и освещение территории по периметру: Территория не ограждена. Вход и въезд к зданию школы осуществляется через близлежащие территории административных и жилых зданий, въезд к которым в рабочее время ограничены шлагбаумами. Освещение в ночное время осуществляется светодиодным прожектором только со стороны центрального входа, остальные три стороны здания по периметру не освещаются, освещение по периметру недостаточное.
7. Наличие документации, регламентирующей алгоритм действий при поступлении сигнала о пожаре, а также по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуация природного, техногенного и террористического характера: Имеется приказ «Об усилении мер антитеррористической защищенности» МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Гармония» от 31.08.2016г. № 72/2 – А, назначены лица, ответственные за безопасность. Имеются инструкции сотрудникам при возникновении пожара, чрезвычайных ситуаций, угрозе возникновения террористического акта с которыми ознакомлены ответственные лица. Общий контроль возложен на директора Андрейченко А. Д.
8. Наличие паспорта антитеррористической защищенности: имеется паспорт антитеррористической защищенности от 09.02.2015 г.
9. Стенд с информацией антитеррористической направленности находится на 1-м этаже здания.

Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности образовательного учреждения:

1. Недостаточное количество видеокамер внутри здания.
2. Недостаточное количество видеокамер по периметру здания.

3. Недостаточное освещение по периметру здания.
4. Отсутствуют металлические решётки на окнах, затрудняющие проникновение в здание, с восточной стороны, через техническое помещение (склад), а также окна лестничного пролета второго этажа.
5. Пост дежурного находится в глубине здания, что затрудняет эффективный контрольно-пропускной режим, в технические помещения и помещение раздевалок.
6. Диспетчерский пост видеонаблюдения находится вне рабочего места дежурного, что также снижает эффективность контрольно-пропускного режима.

Рекомендации (предложения) комиссии:

1. Установить дополнительные видеокамеры по периметру здания и на 1-м этаже здания.
2. Установить дополнительное освещение по периметру.
3. Установить дополнительные металлические решётки.
4. Организовать работу по эффективному использованию системы видеонаблюдения и контрольно-пропускному режиму, рассмотреть возможность о переносе поста дежурного в холл, к центральному входу здания школы.

Акт составлен в 2-х экземплярах.

Комиссия:

Шевчугов М.С.  
(Ф.И.О)

Представитель объекта:

Андрейченко А.Д.  
(Ф.И.О)

Кружикова Е.В.  
(Ф.И.О)

  
(подпись)

  
(подпись)

  
(подпись)

Ознакомлен, копию акта получил:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность, дата)